


SGS



SGS este compania lider mondial in inspectie, verificare, testare si certificare. Recunoscuti ca si referinta globala pentru calitate si integritate, noi furnizam servicii **inovative** si **solutii** pentru fiecare sector al industrie de mediu. Reteaua noastra globala de birouri si laboratoare, pe langa echipa noastra dedicata, ne permite se raspundem la solicitari, oricand si oriunde apar.

RAPORT DE ANALIZE

NUMAR RAPORT:

50000444-8

17.05.2024



EMIS DE:

SGS ROMANIA S.A.

38, Calea Serban Voda 040212,
Bucharest Romania

CLIENT:

LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.

A. Imbroane Nr. 9, 300136, Timisoara, Romania
Comanda: **9300623828**

Redactat astazi: 17.05.2024

SGS Romania S.A.

Iulian Sebastian Rusu

DocuSigned by:

FF4E355BAC384BB...

SGS ROMANIA S.A.

Calea Serban Voda 38, Sector 4, 040212 Bucuresti, Romania
t +40 21 335 46 83 f +40 21 335 46 20

www.sgs.com

Member of SGS Group (SA)



INDEX

CUPRINS RAPORT

1.	SCOPUL ANALIZELOR.....	3
2.	METODOLOGIE	3
3.	REZULTATE	4
4.	ANEXA 1.....	6



1. SCOPUL ANALIZELOR

SGS Romania a fost desemnata de Linde Gaz Romania S.R.L. pentru a furniza urmatoarele servicii:

- Prelevare si analize probe sol pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu conform prevederilor autorizatiei de mediu.

Denumirea locatiei si instalatiei de unde au fost prelevate probele: amplasament Linde Timisoara conform Anexa 1.

Adresa: Linde Gaz Romania – Strada Avram Imbroane Nr. 9, Timisoara, Judetul Timis (conform declaratie client).

Data prelevarii: 24.04.2024.

2. METODOLOGIE

Probele au fost prelevate de reprezentantul SGS Romania in conformitate cu standardele ISO 10381, de la doua adancimi (5 cm si respectiv 30 cm), din punctele indicate conform autorizatiei de mediu.

Probele au fost analizate in laborator SGS acreditat conform ISO 17025:2017 cu certificat de acreditare numarul D-PL-14115-02-07 DAKKS.



3. REZULTATE

Cod proba laborator	1175 EHS 240433656	1176 EHS 240433657	Prag alerta/prag interventie conform OM 756/2997 Folosinta mai putin sensibila (mg/kg)
Identificare proba	P1 –NV pe partea cu calea ferata 0-5 cm 45°46'24.843"N 21°15'17.30916"E	P1 – NV pe partea cu calea ferata 5-30 cm 45°46'24.843"N 21°15'17.30916"E	
Matrice proba	Sol	Sol	
Data prelevarii	24.04.2024	24.04.2024	
Data primirii probei in laborator	30.04.2024	30.04.2024	
Prelevat de:	Personal SGS	Personal SGS	
Parametru	Unitate masura	Rezultat	Rezultat
1. Indice de hidrocarburi EN ISO 14346; EN14039			
Indice de hidrocarburi C10-C40	mg/Kg(S.U.)	37,0	76,0

Rezultate conform Rapoarte de Incercare 6866508 / 06.05.2024

Cod proba laborator	1177 EHS 240433658	1178 EHS 240433659	Prag alerta/prag interventie conform OM 756/2997 Folosinta mai putin sensibila (mg/kg)
Identificare proba	P2 Sud pe latura cu str.Demetriade 0- 5 cm 45°46'21.12132"N 21°15'16.839"E	P2 Sud latura cu str.Demetriade 5-30 cm 45°46'21.12132"N 21°15'16.839"E	
Matrice proba	Sol	Sol	
Data prelevarii	24.04.2024	24.04.2024	
Data primirii probei in laborator	30.04.2024	30.04.2024	
Prelevat de:	Personal SGS	Personal SGS	
Parametru	Unitate masura	Rezultat	Rezultat
1. Indice de hidrocarburi EN ISO 14346; EN 14039			
Indice de hidrocarburi C10-C40	mg/Kg(S.U.)	140,0	110,0

Rezultate conform Rapoarte de Incercare 6866508 / 06.05.2024

Cod proba laborator	1179 EHS 240433660	1180 EHS 240433661	Prag alerta/prag interventie conform OM 756/2997 Folosinta mai putin sensibila (mg/kg)
Identificare proba	P3 Est pe latura cu Prompt SA 5 cm 45°46'23.57472"N 21°15'20.89872"E	P3 Est pe latura cu Prompt SA 30 cm 45°46'23.57472"N 21°15'20.89872"E	
Matrice proba	Sol	Sol	
Data prelevarii	24.04.2024	24.04.2024	
Data primirii probei in laborator	30.04.2024	30.04.2024	
Prelevat de:	Personal SGS	Personal SGS	
Parametru	Unitate masura	Rezultat	Rezultat
1. Indice de hidrocarburi EN ISO 14346; EN 14039			
Indice de hidrocarburi C10-C40	mg/Kg(S.U.)	36,0	73,0

Rezultate conform Raport de Incercare 6866508 / 06.05.2024

Conditii de mediu (!)

Temperatura medie	°C	13,0	
Presiune barometrica	hPa	1005,0	
Umiditate atmosferica medie	UR%	88,0	



NOTE

S.U.	Substanta uscata
(!)	Incarcarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea ISO 17025. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitați Certificatul de Acreditare la sgs.romania@sgs .
()	Valorile din paranteze sunt informative, fiind in afara limitelor de raportare validate ale incercarii.
ND	Nu sunt date disponibile

Rezultatele din acest raport nu sunt negociabile.

Materialul ramas din proba (e) va fi eliminat, dupa o saptamana , daca nu se precizeaza altfel. (Se aplica conditii)

Alte observatii:

Incertitudinea se raporteaza la solicitarea clientului

DISCLAIMERS / EXONERARE DE RASPUNDERE

This document is issued by the company under its general conditions of service available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. The client's attention is drawn to the limitation of indemnification and jurisdiction issues defined therein. / Acest document este emis de companie cu respectarea Condițiilor generale privind serviciile, disponibile la cerere și accesibile la http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Se atrage atenția clientului asupra limitărilor de despăgubiri și problemelor de jurisdicție definite în Condiții

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. / Detinatorul acestui document este informat ca informatiile continute reflecta constatările Companiei numai de la momentul intervenției sale și în limitele instrucțiunilor de la Client, dacă există. Responsabilitatea Companiei este numai față de Clientul sau și acest document nu exonerează partile dintr-o tranzacție să-și exercite toate drepturile și obligațiile din documentele tranzacției. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau formei acestui document este ilegală și faptuitorii pot fi urmăriți penal conform legii.

Unless otherwise stated the results shown in this analytical test report refer only to the tested sample(s) collected on a specific date, and time, and ambient conditions, as mentioned in the report. / Dacă nu este altfel specificat, rezultatele din acest raport de încercare se referă numai la probele analizate, care au fost colectate la o anumită dată, ora și condiții de mediu, așa cum este menționat în raport.

This Report refers exclusively to the state of the goods at the time and place of inspection only, which was carried out to the best of our knowledge and ability.

Acest raport nu poate fi reprodus decat integral / This report must not be reproduced, except in full



4. ANEXA 1

PLANSA AMPLASARE PUNCTE RECOLTARE SOL SI COORDONATE STEREO 70 LINDE GAZ Romania, Timisoara



Coordonate STEREO 70 Sistem Krasovski42 (conversie TransdatRO4.05 din ETRS89)

Denumire punct	X	Y
Punctul 1 NV pe partea cu calea ferata	481680.815	208890.717
Punctul 2 Sud, pe latura cu str.Demetriade	481594.379	209095.943
Punctul 3 Est, pe latura cu Prompt SA	481638.996	209041.725